

废气检测报告

编号：莱环科（检）字 2020 年第 Z258 号

共 2 页 第 1 页

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| 委托单位 | 山东九羊集团有限公司 | | | 检测目的 | 委托检测 | | |
| 采样日期 | 2020 年 5 月 30 日 | | | 完成日期 | 2020 年 6 月 2 日 | | |
| | 2020 年 6 月 4 日 | | | | 2020 年 6 月 6 日 | | |
| 样品类别 | 有组织废气 | | | 样品状态描述 | 12 个采样头 | | |
| 设备特征 | 设备名称： <u>三期筛焦</u> 污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u> 排气筒高度： <u>26m</u> 排气筒尺寸： <u>Φ 3.50m</u> 运行负荷： <u>80%</u> | | | | | | |
| | 设备名称： <u>三期转运</u> 污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u> 排气筒高度： <u>25m</u> 排气筒尺寸： <u>Φ 1.50m</u> 运行负荷： <u>80%</u> | | | | | | |
| | 设备名称： <u>煤破碎</u> 污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u> 排气筒高度： <u>26m</u> 排气筒尺寸： <u>Φ 1.20m</u> 运行负荷： <u>60%</u> | | | | | | |
| 检测项目 检测方法 及仪器 | 检测项目 | 方法依据 | | 仪器名称及型号 | | 管理编号 | 检出限 |
| | 颗粒物 | HJ 836-2017 | | YQ3000-D 型大流量烟尘（气） 测试仪 | | LHK-77 | 1.0 mg/m ³ |
| | | | | YQ3000-D 型大流量烟尘（气） 测试仪 | | LHK-79 | |
| | | | | Quintix65-1CN 电子天平 | | LHK-68 | |
| 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 样品编号 | 排放浓度 (mg/m ³) | 标干流量 (m ³ /h) | 排放速率 (kg/h) | |
| 2020.05.30 | 三期筛焦除尘 后排气筒 (DA026) | 颗粒物 | FQ20200530-3(1) | 2.3 | 268256 | 0.62 | |
| | | | FQ20200530-3(2) | 2.0 | 273645 | 0.55 | |
| | | | FQ20200530-3(3) | 2.3 | 270825 | 0.62 | |
| | 三期转运除尘 后排气筒 (DA022) | 颗粒物 | FQ20200530-4(1) | 8.6 | 40550 | 0.35 | |
| | | | FQ20200530-4(2) | 7.4 | 39144 | 0.29 | |
| | | | FQ20200530-4(3) | 8.3 | 38686 | 0.32 | |




废气检测报告

编号：莱环科（检）字 2020 年第 Z258 号

共 2 页 第 2 页

| | | | | | | | |
|------|------------------|--------------------------|------|------------------|------------------------------|--|------------------|
| 委托单位 | 山东九羊集团有限公司 | | | 检测目的 | 委托检测 | | |
| 检测结果 | 采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 样品编号 | 排放浓度 (mg/m ³) | 标干流量 (m ³ /h) | 排放速率 (kg/h) |
| | 2020.06.04 | 煤破碎除尘后 排气筒 (DA001) | 颗粒物 | FQ20200604-1(1) | 5.8 | 42101 | 0.24 |
| | | | | FQ20200604-1(2) | 6.1 | 41689 | 0.25 |
| | | | | FQ20200604-1(3) | 5.6 | 42058 | 0.24 |
| 检测结论 | 检测结果不予评价 | | | | | | |
| 以下空白 | | | | | | | |
| 报告编写 | <u>李佳鹏</u> | | 审 核 | <u>李佳军</u> | | 签 发 | <u>李佳军</u> |
| 编写日期 | <u>2020.6.19</u> | | 审核日期 | <u>2020.6.19</u> | | 签发日期 | <u>2020.6.19</u> |
| | | | | | |  (加盖检测专用章) | |

检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地 址：济南市莱芜区龙潭东大街世纪华联超市三楼

邮 编：271100

电 话：0531-76260279

传 真：0531-76260279