



# 废气检测报告


编号：莱环科（检）字 2020 年第 Z615 号

共 1 页 第 1 页

委托单位	山东九羊集团有限公司			检测目的	委托检测				
采样日期	2020 年 12 月 11 日			完成日期	2020 年 12 月 14 日				
样品类别	有组织废气			样品状态描述	4 个采样头				
设备特征	设备名称： <u>3#石灰窑</u>		污染物处理设施： <u>布袋除尘器</u>		排气筒高度： <u>27m</u>				
	排气筒尺寸： <u>Φ 1.70m</u>		运行负荷： <u>50%</u>		燃料类型： <u>煤气</u>				
设备特征	设备名称： <u>2#线材加热炉（煤烟）</u>		污染物处理设施： <u>无</u>		排气筒高度： <u>25m</u>				
	排气筒尺寸： <u>Φ 1.60m</u>		运行负荷： <u>100%</u>		燃料类型： <u>煤气</u>				
检测项目检测方法 & 仪器	检测项目	方法依据	仪器名称及型号			管理编号	检出限		
	颗粒物	HJ 836-2017	YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪			LHK-77	1.0		
			Quintix65-1CN 电子天平			LHK-68	mg/m <sup>3</sup>		
	二氧化硫	DB37/T 2705-2015	MH3200 型紫外烟气分析仪			LHK-62	2 mg/m <sup>3</sup>		
氮氧化物	DB37/T 2704-2015	MH 3200 型紫外烟气分析仪			LHK-62	2 mg/m <sup>3</sup>			
检测结果	采样日期	采样点位	检测项目	样品编号/检测频次	实测浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	氧含量 (%)	折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	排放速率 (kg/h)
	2020.12.11	3#石灰窑 除尘后排气筒 (DA042)	二氧化硫	1	未检出	15.9	/	/	/
				2	未检出	15.9	/	/	/
				3	未检出	15.9	/	/	/
			氮氧化物	1	31	15.9	79	/	/
				2	31	15.9	79	/	/
				3	32	15.9	82	/	/
		2#线材 加热炉 排气筒 (煤烟)	颗粒物	FQ20201211-4(1)	2.6	4.7	2.1	27573	0.072
				FQ20201211-4(2)	3.0	5.1	2.5	29395	0.088
				FQ20201211-4(3)	3.4	5.3	2.8	27541	0.085
			二氧化硫	1	29	4.7	23	27573	0.80
				2	22	5.1	18	29395	0.65
				3	20	5.3	17	27541	0.55
			氮氧化物	1	109	4.7	87	27573	3.01
				2	109	5.1	89	29395	3.20
3	104			5.3	86	27541	2.86		
检测结论	检测结果不予评价								
以下空白									
报告编写	<u>李佳鹏</u>		审核	<u>李宇</u>		签发	<u>李佳军</u>		
编写日期	<u>2020.12.15</u>		审核日期	<u>2020.12.15</u>		签发日期	<u>2020.12.15</u>		
(加盖检测专用章)									



## 检测报告说明

- 1、报告无本单位检测专用章及骑缝章、标记无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
- 3、报告须填写清楚，涂改无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本单位仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法保存、复现的样品，不受理申诉。
- 6、本报告未经同意，不得用于广告宣传。
- 7、未经同意，不得部分复制本报告。

地 址：济南市莱芜区龙潭东大街世纪华联超市三楼

邮 编：271100

电 话：0531-76260279

传 真：0531-76260279

